



## 法務部矯正署雲林監獄新聞稿

發稿日期：106年06月06日

聯絡人：副典獄長 朱介民

聯絡電話：05-6324651

---

### 雲林監獄油污外洩處理說明

106年6月4日凌晨4時20分許，本監值班科員外巡至崗哨時聞到異味，發現炊場頂樓之鍋爐燃油管溢流至水溝，導致附近農田遭受油污污染。本監知悉後立即關閉輸油管，後續派遣人力至現場清理，並通知維護廠商趕來協助維修，購買吸油棉等用品，對污染區域進行積極處置，防止污染擴大。

本監於6月5日上午電請本地里長代為轉知受災農戶進行協調。同日下午通報雲林縣政府環保局，初步說明燃油管因受雷擊造成開關異常，導致燃油補滿後控制閥未能自動關閉，致燃油補滿後溢流，又逢雲林地區超大豪雨，使油污沿水溝污染農地，經雲林縣農業局現場勘查受損農田約計4.8公頃。同日下午，里長亦邀集10餘名農戶到里辦公處進行稻穀損失協調事宜，過程平和且受災戶亦能諒解。

此次燃油外洩事件，因天候劇變之故，本監本於負責任的態度，即時應變處置，並配合相關單位處理後續事宜；目前正持續派員清理污染區域，並委請清潔公司協助清理油污，亦向受災農戶表達關心致意。另本監預訂於 106 年 6 月 7 日與受災農戶召開協調會進行研商；此外，本監將建置防制重油外溢之設施，並強化鍋爐燃油管線設備之安全管控機制，以防範類此事件再次發生。